

# Raport o stanie dostępności

w Urzędzie Miejskim w Więcborku

Budynek Urzędu Stanu Cywilnego  
ul. Pocztowa 2  
89-410 Więcbork

# **RAPORT Z OCENY BUDYNKU URZĘDU STANU CYWILNEGO**

Jednostka oceniana	Urząd Miejski w Więcborku
Zakres badania	Badanie dostępności architektonicznej budynku USC wraz z otoczeniem
Obiekt poddany ocenie	Budynek Urzędu Stanu Cywilnego ul. Pocztowa 2, 89-410 Więcbork
Metody badania	Wywiad bezpośredni, obserwacja bezpośrednia
Osoba opracowująca	Ewa Kiestrzyn - Kobus Koordynator ds. dostępności Urzędu Miejskiego w Więcborku

## **1. Dane ogólne.**

Ocenie dostępności architektonicznej został poddany budynek Urzędu Stanu Cywilnego zlokalizowany w Więcborku, przy ul. Pocztowej 2.

Ocenie podlegały przestrzenie ogólnodostępne.

Raport został przeprowadzony w oparciu o wizję lokalną oraz informacje uzyskane od pracowników Urzędu.

Podstawą do wykonania raportu oraz sformułowania wytycznych dotyczących zwiększenia dostępności były:

- ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,
- wizja lokalna przeprowadzona w dniu 21.09.2020 r.,
- informacje przekazane od pracowników Urzędu Stanu Cywilnego w Więcborku,
- dokumentacja budowlana budynku,
- instrukcja bezpieczeństwa pożarowego budynku,

## **2. Otoczenie i strefa wejściowa do budynku.**

Wejście do budynku Urzędu Stanu Cywilnego w Więcborku przy ul. Pocztowej 2 od strony ulicy, również dla osób z niepełnosprawnościami z dysfunkcją ruchu przy zastosowaniu podjazdu. Parking ogólnodostępny, wjazd od strony ulicy Pocztowej.

## **3. Komunikacja pionowa i pozioma w budynku.**

Budynek Urzędu Stanu Cywilnego posiada odpowiedniej szerokości ciągi komunikacyjne (korytarze), zapewniające osobom z niepełnosprawnościami ruchowymi możliwość poruszania się na wózkach inwalidzkich.

Dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich wyznaczono pomieszczenie o odpowiedniej przestrzeni manewrowej i szerokości drzwi, pozwalające na obsługę petenta z poszanowaniem przepisów dotyczących ochrony jego danych osobowych.

W budynku znajdują się schody w ilości 3 sztuk. Zamontowano poręcz przyschodową.

## **4. Identyfikacja barier utrudniających/uniemożliwiających korzystanie z budynku.**

W budynku występują utrudnienia w komunikacji pionowej w postaci konieczności pokonania schodów. Osoba wjeżdżająca do budynku nie ma możliwości pokonania schodów i wjechania do pomieszczeń pozwalających na obsługę danej sprawy. Szerokość klatki schodowej nie pozwala na wybudowanie podjazdu czy montaż windy lub pochylni.

## **5. Działania poprawiające dostępność budynku.**

Rozwiązaniem sytuacji jest zakup schodołazu gaśnicowego. Jest to nowoczesne urządzenie, do którego jesteśmy w stanie podpiąć każdy wózek inwalidzki z kategorii standardowych wózków. Jego nowoczesna technologia daje nam pełne możliwości użytkowania podczas wjeżdżania jak i sprowadzania petenta na wózku inwalidzkim po schodach. Do tego urządzenie jest proste w obsłudze i nie wymaga kompletnie żadnej siły fizycznej, przy jednoczesnej gwarancji bezpieczeństwa dla osoby obsługującej jak i osoby transportowanej.

## **6. Podsumowanie.**

W obecnym stanie architektonicznym budynek Urzędu Stanu Cywilnego w Więcborku nie spełnia norm w zakresie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami ruchowymi. Konstrukcja budynku nie pozwala na architektoniczne rozwiązania zapewnienia komunikacji pionowej

## **7. Dokumentacja zdjęciowa.**



