



OBJAŚNIENIA DO OZNACZEŃ

01
2,0 | 40,8

- lokalizacja otworu wiertniczego
- 01 – nr otworu wiertniczego
- 2,0 – głębokość wiercenia ppt
- 40,8 – rzędna poziomu terenu m n.p.m.
- – przekrój geotechniczny

Zadanie: Przebudowa ul. Witosa w Wituni.

Rodzaj dokumentacji: Ocena stanu nawierzchni konstrukcji.

Treść: Mapa dokumentacyjna. Arkusz 3.

Opracował: mgr inż. Sławomir Nowicki

Data: listopad 2023

Skala: 1:1000

Załącznik 3.3