

KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU WIERTNICZEGO												
Nazwa kontraktu:				Przebudowa ul. Witosa w Wituni.								
Lokalizacja otworu:				Lokalizacja wg Załącznik nr 1.1 Mapa dokumentacyjna. Arkusz 1.								
Zlecniodawca:				Stafil Dominika Malinowska; ul. Okrężna 4, Błędzim; 86-141 Lniano								
Numer otworu:				O1	Rzędna:	113,9 m n.p.m.	Data badania:	04.11.2023				
Obserwacje wody	Skala	Miąższość	Przelot warstwy	Profil litologiczny	Opis makroskopowy				Stratygrafia	Geneza	Rodzaj i głębokość pobrania próby	Nr warstwy geotechnicznej
					Rodzaj gruntu	Wilgotność	Ilość walczkowań	Stan gruntu				
m	m	m	m								m	
otwór suchy	0,2	0,5	0,5		9 cm w-wy bitumiczne, 20 cm kamienie polne, 10 cm piasek średni	-	-	-	Q, h	antrop.	-	-
	0,4											
	0,6											
	0,8	1,5		Gлина, z dodatkiem pyłów, G+π, jasnobrązowa	w	4/4	I _L =0,33 pl	Czwartorzęd, plejstocen	lodowcowa	B; 1,9m	V _B	
	1,0											
	1,2											
	1,4											
	1,6											
	1,8											
2,0	2,0											

KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU WIERTNICZEGO												
Lokalizacja otworu:				Lokalizacja wg Załącznik nr 1.2 Mapa dokumentacyjna. Arkusz 2.								
Numer otworu:				O4	Rzędna:	116,80 m n.p.m.	Data badania:	04.11.2023				
Obserwacje wody	Skala	Miąższość	Przelot warstwy	Profil litologiczny	Opis makroskopowy				Stratygrafia	Geneza	Rodzaj i głębokość pobrania próby	Nr warstwy geotechnicznej
					Rodzaj gruntu	Wilgotność	Ilość walczkowań	Stan gruntu				
m	m	m	m								m	
otwór suchy	0,2	0,3	0,3		7 cm w-wy bitumiczne, 2 cm piasek stabilizowany asf. 15 cm kamienie polne	-	-	-	Q, h	antrop.	-	-
	0,4											
	0,6											
	0,8	0,4	0,9		nB, Piasek średni + kamienie, Ps+Ko	mw	-	-	Czwartorzęd, plejstocen	wod.lod.	-	I _B
	1,0											
	1,2											
	1,4											
	1,6											
	1,8											
2,0	2,0		Gлина, G, jasnobrązowa	w	4/4	I _L =0,33 pl		lodowcowa	B; 1,4	V _B		

