

KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU WIERTNICZEGO													
Nazwa kontraktu:				Przebudowa ul. Witosa w Wituni.									
Lokalizacja otworu:				Lokalizacja wg Załącznik nr 1.1 Mapa dokumentacyjna. Arkusz 1.									
Zleceniodawca:				Stafil Dominika Malinowska; ul. Okrężna 4, Błędzim; 86-141 Lniano									
Numer otworu:				O1		Rzędna:		113,9 m n.p.m.		Data badania:		04.11.2023	
Obserwacje wody		Skala	Miaższość	Przelot warstwy	Profil litologiczny	Opis makroskopowy				Stratygrafia	Geneza	Rodzaj i głębokość pobrania próby	Nr warstwy geotechnicznej
						Rodzaj gruntu	Wilgotność	Ilość waleczkowań	Stan gruntu				
m		m	m	m								m	
otwór suchy	0,2	0,5	0,5		9 cm w-wy bitumiczne, 20 cm kamienie polne, 10 cm piasek średni	-	-	-	Q, h	antrop.	-	II _A	
	0,4												
	0,6												
	0,8	1,5		Gлина, z dodatkiem pyłów, G+π, jasnobrązowa	w	4/4	I _L =0,33 pl	Czwartorzęd, plejstocen	lodowcowa	B; 1,9m	VI _B		
	1,0												
	1,2												
	1,4												
	1,6												
	1,8												
2,0	2,0												

